Scheda pianta 1.167 - via Marsala **1 - Municipio 1**

Nr. albero	106	**Cartellino**	50113
Coordinate	514.572,58 / 5.036.213,88		
Object ID	671	**Sostituisce Object ID**	
Proprietà	Area di proprietà		

Tassonomia	Acer negundo (Acero americano)		
Palo tutore	No		
Sito di crescita	aiuola		
		Fase fisiologica	
Bersaglio	Zona attigua a semafori e/o pensilina e/o a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole		
Altezza	14,00 m	**Ø chioma**	11,00 m
Circ. tronco	201 cm	**Ø tronco**	64,00 cm
Stato pianta	Pianta viva		
Modalità età	Da circonferenza	**Età pianta calcolata**	53
Data misura diametro	21/05/2024	**Età da circonferenza**	53
Data abbattimento		**Data rimozione ceppaia**	
Note	inclinato		

VSA - Data: 21/05/2024	**CPC: D - Gravità estrema**
Cartellino 50113	**Stato cartellino** Cartellino presente

Rilevatore	Colombo Christian - AVR
Tipo	Ricontrollo
Sito di crescita	aiuola
Stato vegetativo	discreto
Altezza	14,00 m
Ø chioma	11,00 m
Ø tronco	64,00 cm
Circ. tronco	201 cm
Bersaglio	Zona attigua a semafori e/o pensilina e/o a punti di ristoro di discreta frequentazione. Giardini di scuole

Note Pianta spiombata verso recinzione e marciapiede, presenta iperplasie alla base e ricacci sul fusto sinuoso; moncone secco al primo palco con carpofori saprofiti. Chioma fitta con ferite da capitozzatura. R1 e R3 intercettano cavità e degradazione con parete residua insufficiente, si ascrive la pianta alla più estrema classe di propensione al cedimento.

Anomalie: **(1)** difetto minore, **(2)** difetto medio, **(3)** difetto grave

Radici	radici danneggiate (1), radici superficiali (1)
Colletto	riscoppi (1), tumori batterici (2), inclusioni (1)
Fusto	ricacci (2), ferite aperte - lesioni (1), inclinato (2), sinuoso (1), iperplasie (1), carie (1)
Castello	branche codominanti (1)
Chioma	spiombatura fuori asse (2), monconi necrotizzati (1), spiombatura in asse (3), branche / chioma asimmetrica (2), branche capitozzate (2), ferite-lesioni aperte (1)
Funghi	Altro: in note
Altro	sede stradale (2), marciapiede (2), manufatto (2), edificio (1)

D - Dendrodensimetro

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
1	21/05/2024	Colletto	30	3,00	20	95,00	8,00	0,17
2	21/05/2024	Colletto	280	3,00	20	95,00		
3	21/05/2024	Colletto	150	3,00	20	95,00	6,00	0,13


1167-50113-1.rgp
100
80
60
40
20
0
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0


1167-50113-2.rgp
100
80
60
40
20
0
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0


1167-50113-3.rgp
100
80
60
40
20
0
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0